



Прокуратура Российской
Федерации

ПРОКУРАТУРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ул. Коммунистическая, 18, с. Мельниково,
Томская область, Россия, 636130

МКУДО «Центр детского творчества»

ул. Ленина, д. 18, с. Мельниково,
Шегарский район, Томская область,
636130

30.05.2023 № 24-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения МКУДО «Центр детского творчества» (далее – Учреждение) требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения вышеназванных сфер федерального законодательства.

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППРФ) утверждены правила, содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

Исходя из части 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований названного Федерального закона.

вх. 49 от 06.06.2023

АА № 025381

Прокуратура Шегарского района Томской
области
№ 024-2023/471-23-20690027

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ), и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ, и нормативными документами по пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что Учреждением вышеуказанные требования законодательства не соблюдаются, а именно:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.
1	Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м. по факту 1,60 м. (1 этаж, лестница).	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ч. 1, 2 ст. 53 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м. по факту 1,50 м. (выход с актового зала).	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ч. 1, 2 ст. 53 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3	Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Для отделки полов общих коридоров, холлов, фойе применены отделочные материалы (линолеум) с неустановленным классом пожарной опасности (2 этаж)	ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ч. 6 ст. 28 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); п.4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009)
4	Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути

	эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. На путях эвакуации отсутствуют двери лестничных клеток с приспособлением для самозакрывания дверей и уплотнением в притворах.	и выходы», ч. 1, 2 ст. 53 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5	Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода (выход с актового зала на улицу).	п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ч. 1, 2 ст. 53 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной»
6	Выход на кровлю не оборудован противопожарным люком 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
7	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами	п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)
8	На люке чердачного помещения отсутствует информация о хранении ключа	п. 18 ППР в РФ

На основании вышеизложенного, в нарушение статей 5, 51, 52, 53, 54, 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на объекте не приняты меры по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничению последствий их воздействия, в силу того, что на объекте защиты не в полном объеме осуществляется комплекс мероприятий, обеспечивающих защиту людей и имущества от пожара.

Подобное бездействие является недопустимым, поскольку не способствует созданию образовательной среды, свободной от насилия, способствующей развитию и самореализации обучающихся, формированию у них здорового, безопасного образа жизни.


Выявленные нарушения федерального законодательства являются недопустимыми и влекут нарушение гарантированного Конституцией Российской Федерации права на образование и охрану здоровья, ставят под угрозу безопасность обучающихся и иных лиц, находящихся в образовательном учреждении, и стали возможными в связи с игнорированием требований действующего законодательства со стороны руководства Учреждения, при отсутствии надлежащего контроля за сотрудниками, ответственными за пожарную и антитеррористическую безопасность образовательной организации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. О месте, времени и дате рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора района.
2. В течение месяца принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Шегарского района.

Прокурор района
старший советник юстиции



Е.С. Репях

О.О. Душаев

О.О. Душаев, 8 (38-247) 45-138